



Legenda hmôt

— jestvujúce konštrukcie

- - - - - búracie práce

N

■ Napájacia

- predĺženie krmného slol 1 modul
- nový prah pod krmným stolom
- nový pätník stredom
- demontáž jestvujúcich okien, vybúranie nadpražia
- montáž protiprievanových sietí do otvorov
- demontáž jestvujúcich vetracích hlavíc 13 ks
- montáž ventilačných tubín 13 ks
- oprava omietok 600 m²
- vybielenie objektu, nátery oceľových konštrukcií
- vycistenie terénu 100 m²

Zodpovedný projektant Ing.Lukáš Michalčák	Vypracoval Ing.Lukáš Michalčák	Ing.Lukáš Michalčák - Progres team 919 29 Maľženice 257 tel : 0904/312 836 e-mail: michalcak@progres.team.sk		
Investor : AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Zemplínska Teplica			Dátum	06/2013
Ocú : Zemplínska Teplica	Kraj : Košický			
Stavba: Modernizácia ustajnenia			Zák. číslo	2013/42
Objekt: SO 01 - Maštal' K208			Formát	A4
Miesto stavby: Zemplínska Teplica, kúZemplínska Teplica, , p.č.730/17			Stupeň	pre ohlásenie stavby
Profesia : E1.Architektonicko stavebné riešenie			Mierka	Výkres č.
Obsah výkresu : Pôdorys			1 : 200	E1.2

Sada č.	1	5
2	6	
3	7	
4		