



### Legenda hmôt

- existujúce konštrukcie
- búracie práce

- predĺženie krmneho stola 3 moduly
- demolácia existujúcich okien, vybudovanie nadpražia
- montáž protiprievanových sieťí do otvorov
- demolácia existujúcich vetracích hlavíc 13 ks
- montáž vetracích tubín 13 ks
- oprava omietok 600 m<sup>2</sup>
- vybielenie objektu, nátery oceľových konštrukcií
- vyčistenie terénu 100 m<sup>2</sup>

Zodpovedný projektant Ing.Lukáš Michalčák		Vypracoval Ing.Lukáš Michalčák		<b>Ing.Lukáš Michalčák</b> <b>- Progres team</b>		
Investor : AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Zemplínska Teplica				918 29 Mažeňce 257 tel : 0904/312 836 e-mail: michalcak@progres-team.sk		
Ocú : Zemplínska Teplica		Kraj : Košický		Dátum		06/2013
Slavba		<b>Modernizácia ustajnenia</b>		Zák. číslo		2013/42
Objekt: SO 03 - Maštal VKK 2		Miesto stavby: Zemplínska Teplica, kúžemplínska Teplica, , p.č.730/17		Formát		A4
Profesia : E1Architektonicko stavebné riešenie		Obsah výkresu : Pôdorys		Stupeň		pre ohlasenie stavby
				Merka		Výkres č.
				1 : 100		E12
						Sada č.
						1 5
						2 6
						3 7
						4